

令和 4 年度 井笠広域一般廃棄物埋立処分場 維持管理状況報告書

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(施行規則第4条の7第4項 イ)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	205,490	213,230	204,160	194,580	193,660	197,160	208,160	183,390	215,130	185,560	176,470	193,860	2,370,850
焼却残渣	86,600	115,270	102,720	98,810	93,030	96,160	90,990	74,200	89,040	66,970	66,280	86,410	1,066,480
不燃物残渣	61,720	56,690	49,890	42,910	49,640	46,240	41,060	49,280	54,160	45,600	44,670	62,540	604,400
合計	353,810	385,190	356,770	336,300	336,330	339,560	340,210	306,870	358,330	298,130	287,420	342,810	4,041,730

○擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ロ・ハ)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	15日	2日	1日	1日	1日	7日	3日	1日	1日	4日	1日	1日
	点検結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
遮水工	点検日	15日	2日	1日	1日	1日	7日	3日	1日	1日	4日	1日	1日
	点検結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

○調整池・浸出水処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ヘ・ト)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調整池	点検日	15日	2日	1日	1日	1日	7日	3日	1日	1日	4日	1日	1日
	点検結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
浸出水処理設備	点検日	15日	2日	1日	1日	1日	7日	3日	1日	1日	4日	1日	1日
	点検結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

○導水管又は当該浸出水処理設備の配管の防凍のための措置の状況点検結果(施行規則第4条の7第4項 チ)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
導水管	点検日	埋設配管のため凍結の恐れなし											
浸出水処理設備 配管	点検日	15日	2日	6日	1日	1日	7日	3日	1日	1日	4日	1日	1日
	点検結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

○埋立地残余容量測定(施行規則第4条の7第4項 リ)

残余容量	測定日	2023年4月1日	
	測定結果	101,189	m ³